

Pyknometr

se používá ke stanovení hustoty kapalin nebo malých tuhých nenasákavých tělísek.

Obrázky různých pyknometrů:



Při určení hustoty malých tuhých nenasákavých tělísek vážíme Pyknometr v pořadí znázorněném na obrázku:

- 1) Prázdny a suchý i se zátkou
- 2) Naplněný pouze malými tuhými nenasákavými tělísky i se zátkou
- 3) Naplněný malými tuhými nenasákavými tělísky a vodou i se zátkou
- 4) Naplněný pouze vodou i se zátkou

