

Viskozimetry

slouží ke stanovení viskozity kapalin. Jsou založeny na jednom ze dvou principů:

- a) viskózní tekutina brání pohybu těles v ní
- b) viskózní tekutina pomalu teče


Konkrétní vzhled viskozimetru (i jeho cena) se mohou případ od případu velmi podstatně lišit.



Höpplerův viskozimetr



Ubbelohdeho viskozimetr



Ostwaldův (vlevo)
a Ubbelohdeho (vpravo)
viskozimetr

